



SICK



## DGS35-3HK02500

Numéro d'article:	DGS35-3HK02500
Fabricant / marque:	SICK
Description du produit:	ROTARY ENCODR INCREMENT 2500PPR
Feuilles de données:	
Bateau de	Hong Kong
Manière d'expédition	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[DEMANDE DE DEVIS](#)

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.













### Spécifications de DGS35-3HK02500

NUMÉRO D'ARTICLE	DGS35-3HK02500
FABRICANT	SICK
LA DESCRIPTION	ROTARY ENCODR INCREMENT 2500PPR
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	
FICHE TECHNIQUE	
TENSION - ALIMENTATION	8 V ~ 24 V
STYLE DE RACCORDEMENT	Cable
SÉRIES	-
VIE ROTATIONAL (CYCLES MIN)	-
IMPULSIONS PAR TOUR	2500
LE TYPE DE SORTIE	-
AUTRES NOMS	1049869
ORIENTATION	User Selectable
TYPE DE MONTAGE	Chassis Mount
DÉLAI DE LIVRAISON STANDARD DU FABRICANT	3 Weeks
TYPE DE CODEUR	Incremental
DETENT	No
COMMUTATEUR INTÉGRÉ	No
TYPE D'ACTIONNEUR	Hole for Shaft

### Tags associés

SICK DGS35-3HK02500	Distributeur DGS35-3HK02500	Fournisseur DGS35-3HK02500
Prix DGS35-3HK02500	Photos de DGS35-3HK02500	DGS35-3HK02500 Image
Fiche technique PDF DGS35-3HK02500	DGS35-3HK02500 Télécharger la fiche technique	Fiche technique DGS35-3HK02500
Stock DGS35-3HK02500	Acheter DGS35-3HK02500	Acheter SICK DGS35-3HK02500
SICK DGS35-3HK02500	Fournisseur SICK	Distributeur SICK
SICK DGS35-3HK02500		

### Produits connexes

 <p><b>DGS35-2LK16384</b> Fabricants: SICK La description: ROTARY ENCODR INCREMENT 16384PPR En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>DGS35-3HN00360</b> Fabricants: SICK La description: ROTARY ENCODR INCREMENTAL 360PPR En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>DGS35-2LK02048</b> Fabricants: SICK La description: ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>DGS35-3J408192</b> Fabricants: SICK La description: ROTARY ENCODR INCREMENT 8192PPR En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>DGS35-3HK02048</b> Fabricants: SICK La description: ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>DGS35-3HK04096</b> Fabricants: SICK La description: ROTARY ENCODR INCREMENT 4096PPR En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>DGS35-3HL02048</b> Fabricants: SICK La description: ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>DGS35-3K401024</b> Fabricants: SICK La description: ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>DGS35-3H204096</b> Fabricants: SICK La description: ROTARY ENCODR INCREMENT 4096PPR En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>DGS35-2L404096</b> Fabricants: SICK La description: ROTARY ENCODR INCREMENT 4096PPR En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>DGS35-3K402048</b> Fabricants: SICK La description: ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>DGS35-2KN01024</b> Fabricants: SICK La description: ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>