





TDK Corporation


HHM1715E1

Numéro d'article:	HHM1715E1
Fabricant / marque:	TDK Corporation
Description du produit:	BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603
Feuilles de données:	 HHM1715E1.pdf
Statut RoHS	 Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Bateau de	Hong Kong
Manière d'expédition	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[DEMANDE DE DEVIS](#)

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.













Spécifications de HHM1715E1

NUMÉRO D'ARTICLE	HHM1715E1
FABRICANT	TDK Corporation
LA DESCRIPTION	BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
FICHE TECHNIQUE	 HHM1715E1.pdf
SÉRIES	HHM
PERTE DE RETOUR (MIN)	10dB
DIFFÉRENCE DE PHASE	180° ±15°
EMBALLAGE	Cut Tape (CT)
PACKAGE / BOÎTE	0603 (1608 Metric)
AUTRES NOMS	445-3995-1
TYPE DE MONTAGE	Surface Mount
NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL)	1 (Unlimited)
DÉLAI DE LIVRAISON STANDARD DU FABRICANT	12 Weeks
STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PERTE D'INSERTION (MAX)	1.0dB
IMPÉDANCE - ASYMÉTRIQUE / BALANCED	50 / 100 Ohm
GAMME DE FRÉQUENCES	3.3GHz ~ 3.9GHz
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	RF Balun 3.3GHz ~ 3.9GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric)

Tags associés

TDK Corporation HHM1715E1	Distributeur HHM1715E1	Fournisseur HHM1715E1
Prix HHM1715E1	Photos de HHM1715E1	HHM1715E1 Image
Fiche technique PDF HHM1715E1	HHM1715E1 Télécharger la fiche technique	Fiche technique HHM1715E1
Stock HHM1715E1	Acheter HHM1715E1	Acheter TDK Corporation HHM1715E1
TDK Corporation HHM1715E1	Fournisseur TDK Corporation	Distributeur TDK Corporation
TDK Corporation HHM1715E1		

Produits connexes

 <p>HHM1727D1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM17165A1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.4GHZ-2.8GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM17166A1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 1.9GHZ-2.3GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM17153A2 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM17168B1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 3.4GHZ-3.8GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM17144A1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 791MHZ-960MHZ 50/100 0603 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM17146A1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 1.92GHZ-2.17GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM17139B1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM17152A1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/100 0603 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1726N1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 824MHZ-915MHZ 50/100 0603 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM1726P1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM17139B2 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.4GHZ-2.6GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p>