





TDK Corporation


HHM17166A1

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'article: | HHM17166A1 |
| Fabricant / marque: | TDK Corporation |
| Description du produit: | BALUN 1.9GHZ-2.3GHZ 50/50 0603 |
| Feuilles de données: |  HHM17166A1.pdf |
| Statut RoHS |  Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Bateau de | Hong Kong |
| Manière d'expédition | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

[DEMANDE DE DEVIS](#)

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.













Spécifications de HHM17166A1

| | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMÉRO D'ARTICLE | HHM17166A1 |
| FABRICANT | TDK Corporation |
| LA DESCRIPTION | BALUN 1.9GHZ-2.3GHZ 50/50 0603 |
| ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| FICHE TECHNIQUE |  HHM17166A1.pdf |
| SÉRIES | - |
| PERTE DE RETOUR (MIN) | -10.3dB |
| DIFFÉRENCE DE PHASE | 178° |
| EMBALLAGE | Tape & Reel (TR) |
| PACKAGE / BOÎTE | 0603 (1608 Metric) |
| AUTRES NOMS | 445-173036-2 |
| TYPE DE MONTAGE | Surface Mount |
| NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL) | 1 (Unlimited) |
| DÉLAI DE LIVRAISON STANDARD DU FABRICANT | 14 Weeks |
| STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS | Lead free / RoHS Compliant |
| PERTE D'INSERTION (MAX) | 1.5dB |
| IMPÉDANCE - ASYMÉTRIQUE / BALANCED | 50 / 50 Ohm |
| GAMME DE FRÉQUENCES | 1.9GHz ~ 2.3GHz |
| DESCRIPTION DÉTAILLÉE | RF Balun 1.9GHz ~ 2.3GHz 50 / 50 Ohm 0603 (1608 Metric) |

Tags associés

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| TDK Corporation HHM17166A1 | Distributeur HHM17166A1 | Fournisseur HHM17166A1 |
| Prix HHM17166A1 | Photos de HHM17166A1 | HHM17166A1 Image |
| Fiche technique PDF HHM17166A1 | HHM17166A1 Télécharger la fiche technique | Fiche technique HHM17166A1 |
| Stock HHM17166A1 | Acheter HHM17166A1 | Acheter TDK Corporation HHM17166A1 |
| TDK Corporation HHM17166A1 | Fournisseur TDK Corporation | Distributeur TDK Corporation |
| TDK Corporation HHM17166A1 | | |

Produits connexes

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>HHM17165A1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.4GHZ-2.8GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p> |  <p>HHM17144A1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 791MHZ-960MHZ 50/100 0603 En stock: Out stock RFQ</p> |
|  <p>HHM17153A2 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p> |  <p>HHM17152A1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/100 0603 En stock: Out stock RFQ</p> |
|  <p>HHM1731F1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 1.71-1.88GHZ 50/200 0603 En stock: Out stock RFQ</p> |  <p>HHM1726P1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603 En stock: Out stock RFQ</p> |
|  <p>HHM17168B1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 3.4GHZ-3.8GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p> |  <p>HHM1732B1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603 En stock: Out stock RFQ</p> |
|  <p>HHM1727D1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p> |  <p>HHM1715E1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603 En stock: Out stock RFQ</p> |
|  <p>HHM1726N1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 824MHZ-915MHZ 50/100 0603 En stock: Out stock RFQ</p> |  <p>HHM17146A1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 1.92GHZ-2.17GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p> |