




Maxim Integrated

## MAX818LCSA+

Numéro d'article:	MAX818LCSA+
Fabricant / marque:	Maxim Integrated
Description du produit	IC SUPERVISOR MPU 5V 8-SOIC
Feuilles de données:	<a href="#">1.MAX818LCSA+.pdf</a> <a href="#">2.MAX818LCSA+.pdf</a>
Statut RoHS	 Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Bateau de	Hong Kong
Manière d'expédition	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[DEMANDE DE DEVIS](#)

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.




### Spécifications de MAX818LCSA+

NUMÉRO D'ARTICLE	MAX818LCSA+
FABRICANT	Maxim Integrated
LA DESCRIPTION	IC SUPERVISOR MPU 5V 8-SOIC
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
FICHE TECHNIQUE	<a href="#">1.MAX818LCSA+.pdf</a> <a href="#">2.MAX818LCSA+.pdf</a>
TENSION - SEUIL	4.65V
TYPE	Battery Backup Circuit
PACKAGE COMPOSANT FOURNISSEUR	8-SOIC
SÉRIES	-
RÉINITIALISER TIMEOUT	140 ms Minimum
RÉINITIALISER	Active Low
EMBALLAGE	Tube
PACKAGE / BOÎTE	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
SORTIE	-
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	0°C ~ 70°C (TA)
NOMBRE DE TENSIONS SURVEILLÉES	1
TYPE DE MONTAGE	Surface Mount
NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL)	1 (Unlimited)
DÉLAI DE LIVRAISON STANDARD DU FABRICANT	6 Weeks
STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	Supervisor 1 Channel 8-SOIC
NUMÉRO DE PIÈCE DE BASE	MAX818

### Tags associés

Maxim Integrated MAX818LCSA+	Distributeur MAX818LCSA+	Fournisseur MAX818LCSA+
Prix MAX818LCSA+	Photos de MAX818LCSA+	MAX818LCSA+ Image
Fiche technique PDF MAX818LCSA+	MAX818LCSA+ Télécharger la fiche technique	Fiche technique MAX818LCSA+
Stock MAX818LCSA+	Acheter MAX818LCSA+	Acheter Maxim Integrated MAX818LCSA+
Maxim Integrated MAX818LCSA+	Fournisseur Maxim Integrated	Distributeur Maxim Integrated
Maxim Integrated MAX818LCSA+		

### Produits connexes

 <p><b>MAX818LCUA+</b> Fabricants: Maxim Integrated La description: IC SUPERVISOR MPU 5V 8-UMAX En stock: 72 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>MAX817MESA+</b> Fabricants: Maxim Integrated La description: IC SUPERVISOR MPU 5V 8-SOIC En stock: 51 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>MAX817MEPA+</b> Fabricants: Maxim Integrated La description: IC SUPERVISOR MPU 5V 8-DIP En stock: 100 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>MAX817MESA+T</b> Fabricants: Maxim Integrated La description: IC SUPERVISOR MPU 5V 8-SOIC En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>MAX818MCSA+</b> Fabricants: Maxim Integrated La description: IC SUPERVISOR MPU 5V 8-SOIC En stock: 251 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>MAX818MCPA+</b> Fabricants: Maxim Integrated La description: IC SUPERVISOR MPU 5V 8-DIP En stock: 250 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>MAX817MCSA+</b> Fabricants: Maxim Integrated La description: IC SUPERVISOR MPU 5V 8-SOIC En stock: 100 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>MAX818LEPA+</b> Fabricants: Maxim Integrated La description: IC SUPERVISOR MPU 5V 8-DIP En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>MAX818LCPA+</b> Fabricants: Maxim Integrated La description: IC SUPERVISOR MPU 5V 8-DIP En stock: 269 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>MAX818LESA+</b> Fabricants: Maxim Integrated La description: IC SUPERVISOR MPU 5V 8-SOIC En stock: 213 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>MAX818LCSA+T</b> Fabricants: Maxim Integrated La description: IC SUPERVISOR MPU 5V 8-SOIC En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>MAX817MCSA+T</b> Fabricants: Maxim Integrated La description: IC SUPERVISOR MPU 5V 8-SOIC En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>