

N/A

CDCV857BGQLR

Numéro d'article:	CDCV857BGQLR
Fabricant / marque:	N/A
Description du produit	IC 2.5V PLL CLOCK DRVR 56-BGA
Feuilles de données:	
Statut RoHS	 Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Bateau de	Hong Kong
Manière d'expédition	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[DEMANDE DE DEVIS](#)

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.













Spécifications de CDCV857BGQLR

NUMÉRO D'ARTICLE	CDCV857BGQLR
FABRICANT	N/A
LA DESCRIPTION	IC 2.5V PLL CLOCK DRVR 56-BGA
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
FICHE TECHNIQUE	
TENSION - ALIMENTATION	2.3 V ~ 2.7 V
TYPE	PLL Clock Driver
PACKAGE COMPOSANT FOURNISSEUR	56-BGA MICROSTAR JUNIOR (7.0x4.5)
SÉRIES	-
RAPPORT - ENTRÉE: SORTIE	1:10
EMBALLAGE	Original-Reel®
PACKAGE / BOÎTE	56-VFBGA
PLL	Yes with Bypass
SORTIE	Clock
AUTRES NOMS	296-15358-6
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	0°C ~ 85°C
NOMBRE DE CIRCUITS	1
TYPE DE MONTAGE	Surface Mount
NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL)	2 (1 Year)
STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS	Lead free / RoHS Compliant
CONTRIBUTION	Clock
FRÉQUENCE - MAX	200MHz
DIVISEUR / MULTIPLIEUR	No/No
DIFFÉRENTIEL - ENTRÉE: SORTIE	Yes/Yes
NUMÉRO DE PIÈCE DE BASE	CDCV857

Tags associés

CDCV857BGQLR	Distributeur CDCV857BGQLR	Fournisseur CDCV857BGQLR
Prix CDCV857BGQLR	Photos de CDCV857BGQLR	CDCV857BGQLR Image
Fiche technique PDF CDCV857BGQLR	CDCV857BGQLR Télécharger la fiche technique	Fiche technique CDCV857BGQLR
Stock CDCV857BGQLR	Acheter CDCV857BGQLR	Acheter CDCV857BGQLR
CDCV857BGQLR	Fournisseur	Distributeur

Produits connexes

 <p>CDCV857BIDGGG4 Fabricants: N/A La description: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP En stock: 8726 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BDGGRG4 Fabricants: N/A La description: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP En stock: 22822 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857BIDGGR Fabricants: N/A La description: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP En stock: 16291 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857DGG Fabricants: N/A La description: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP En stock: 5034 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857ADGGRG4 Fabricants: N/A La description: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP En stock: 21400 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BDGGR Fabricants: N/A La description: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP En stock: 21461 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857DGGG4 Fabricants: N/A La description: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP En stock: 4677 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BIDGG Fabricants: N/A La description: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP En stock: 10910 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857AGQLR Fabricants: N/A La description: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 56-BGA En stock: 4057 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BDGGG4 Fabricants: N/A La description: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP En stock: 12909 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857BIDGGRG4 Fabricants: N/A La description: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP En stock: 19369 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BDGG Fabricants: N/A La description: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP En stock: 19360 pcs</p> <p>RFQ</p>