





Anaren


3A512

Numéro d'article:	3A512
Fabricant / marque:	Anaren
Description du produit:	BALUN 1.4GHZ-1.6GHZ 50/50 3SMD
Feuilles de données:	 3A512.pdf
Statut RoHS	 Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Bateau de	Hong Kong
Manière d'expédition	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[DEMANDE DE DEVIS](#)

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.













Spécifications de 3A512

NUMÉRO D'ARTICLE	3A512
FABRICANT	Anaren
LA DESCRIPTION	BALUN 1.4GHZ-1.6GHZ 50/50 3SMD
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
FICHE TECHNIQUE	 3A512.pdf
SÉRIES	Xinger®
PERTE DE RETOUR (MIN)	15dB
DIFFÉRENCE DE PHASE	180° ±5°
EMBALLAGE	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / BOÎTE	3-SMD, No Lead
TYPE DE MONTAGE	Surface Mount
NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL)	1 (Unlimited)
DÉLAI DE LIVRAISON STANDARD DU FABRICANT	9 Weeks
STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PERTE D'INSERTION (MAX)	0.3dB
IMPÉDANCE - ASYMÉTRIQUE / BALANCED	50 / 50 Ohm
GAMME DE FRÉQUENCES	1.4GHz ~ 1.6GHz
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	RF Balun 1.4GHz ~ 1.6GHz 50 / 50 Ohm 3-SMD, No Lead

Tags associés

Anaren 3A512	Distributeur 3A512	Fournisseur 3A512
Prix 3A512	Photos de 3A512	3A512 Image
Fiche technique PDF 3A512	3A512 Télécharger la fiche technique	Fiche technique 3A512
Stock 3A512	Acheter 3A512	Acheter Anaren 3A512
Anaren 3A512	Fournisseur Anaren	Distributeur Anaren
Anaren 3A512		

Produits connexes

 <p>HHM1710D1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>C6198SNL Fabricants: Pulse Electronics Corporation La description: IC CHIP En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>C2021NLT Fabricants: Pulse Electronics Corporation La description: IC CHIP En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>T-075100T Fabricants: Pulse Electronics Corporation La description: BALUN 1MHZ-1.485GHZ 50/100 6SMD En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CX2332NLT Fabricants: Pulse Electronics Corporation La description: IC CHIP En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>HHM1523B3 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/100 0805 En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MABA-011014 Fabricants: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) La description: BALUN 45MHZ-1.2GHZ 50/75 4SMD En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>0433BM41A0019E Fabricants: Johanson Technology La description: BALUN 424MHZ-444MHZ 1210 En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>BRN6036-0002S Fabricants: Bourns, Inc. La description: BALUN 5MHZ-1GHZ 6SMD GULL WING En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>3A525 Fabricants: Anaren La description: BALUN 1.5GHZ-1.9GHZ 50/50 3SMD En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CX2038LNLT Fabricants: Pulse Electronics Corporation La description: BALUN 4.5MHZ-1.5GHZ 75/75 5SMD En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>3600BL14M050T Fabricants: Johanson Technology La description: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>