


N/A

CDCV857DGGRG4

Numéro d'article:	CDCV857DGGRG4
Fabricant / marque:	N/A
Description du produit	IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP
Feuilles de données:	
Statut RoHS	 Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Bateau de	Hong Kong
Manière d'expédition	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[DEMANDE DE DEVIS](#)

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.













Spécifications de CDCV857DGGRG4

NUMÉRO D'ARTICLE	CDCV857DGGRG4
FABRICANT	N/A
LA DESCRIPTION	IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
FICHE TECHNIQUE	
TENSION - ALIMENTATION	2.3 V ~ 2.7 V
TYPE	PLL Clock Driver
PACKAGE COMPOSANT FOURNISSEUR	48-TSSOP
SÉRIES	-
RAPPORT - ENTRÉE: SORTIE	1:10
EMBALLAGE	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / BOÎTE	48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
PLL	Yes with Bypass
SORTIE	Clock
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	0°C ~ 85°C
NOMBRE DE CIRCUITS	1
TYPE DE MONTAGE	Surface Mount
NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL)	2 (1 Year)
STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS	Lead free / RoHS Compliant
CONTRIBUTION	Clock
FRÉQUENCE - MAX	200MHz
DIVISEUR / MULTIPLICATEUR	No/No
DIFFÉRENTIEL - ENTRÉE: SORTIE	Yes/Yes
NUMÉRO DE PIÈCE DE BASE	CDCV857

Tags associés

CDCV857DGGRG4	Distributeur CDCV857DGGRG4	Fournisseur CDCV857DGGRG4
Prix CDCV857DGGRG4	Photos de CDCV857DGGRG4	CDCV857DGGRG4 Image
Fiche technique PDF CDCV857DGGRG4	CDCV857DGGRG4 Télécharger la fiche technique	Fiche technique CDCV857DGGRG4
Stock CDCV857DGGRG4	Acheter CDCV857DGGRG4	Acheter CDCV857DGGRG4
CDCV857DGGRG4	Fournisseur	Distributeur

Produits connexes

 <p>CDCVF111FNG4 Fabricants: N/A La description: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC En stock: 5389 pcs</p> RFQ	 <p>CDCV857BIDGGG4 Fabricants: N/A La description: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP En stock: 8726 pcs</p> RFQ
 <p>CDCVF111FNR Fabricants: N/A La description: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC En stock: 7790 pcs</p> RFQ	 <p>CDCV857DGGG4 Fabricants: N/A La description: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP En stock: 4677 pcs</p> RFQ
 <p>CDCV857BIDGGR Fabricants: N/A La description: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP En stock: 16291 pcs</p> RFQ	 <p>CDCV857BIDGGRG4 Fabricants: N/A La description: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP En stock: 19369 pcs</p> RFQ
 <p>CDCVF111FNRG4 Fabricants: N/A La description: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC En stock: 8179 pcs</p> RFQ	 <p>CDCVF2310MPWEP Fabricants: N/A La description: CDCVF2310MPWEP En stock: 13119 pcs</p> RFQ
 <p>CDCVF2310MPWREP Fabricants: N/A La description: IC CLK BUF 1:10 200MHZ 24TSSOP En stock: 20391 pcs</p> RFQ	 <p>CDCV857DGG Fabricants: N/A La description: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP En stock: 5034 pcs</p> RFQ
 <p>CDCVF111FN Fabricants: N/A La description: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC En stock: 6603 pcs</p> RFQ	 <p>CDCV857DGGR Fabricants: N/A La description: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP En stock: 5363 pcs</p> RFQ