





TDK Corporation


HHM17146A1

Numéro d'article:	HHM17146A1
Fabricant / marque:	TDK Corporation
Description du produit	BALUN 1.92GHZ-2.17GHZ 50/50 0603
Feuilles de données:	 HHM17146A1.pdf
Statut RoHS	 Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Bateau de	Hong Kong
Manière d'expédition	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[DEMANDE DE DEVIS](#)

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.













Spécifications de HHM17146A1

NUMÉRO D'ARTICLE	HHM17146A1
FABRICANT	TDK Corporation
LA DESCRIPTION	BALUN 1.92GHZ-2.17GHZ 50/50 0603
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
FICHE TECHNIQUE	 HHM17146A1.pdf
SÉRIES	-
PERTE DE RETOUR (MIN)	-10dB
DIFFÉRENCE DE PHASE	180° ±10°
EMBALLAGE	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / BOÎTE	0603 (1608 Metric)
AUTRES NOMS	445-172635-2
TYPE DE MONTAGE	Surface Mount
NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL)	1 (Unlimited)
DÉLAI DE LIVRAISON STANDARD DU FABRICANT	12 Weeks
STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PERTE D'INSERTION (MAX)	0.8dB
IMPÉDANCE - ASYMÉTRIQUE / BALANCED	50 / 50 Ohm
GAMME DE FRÉQUENCES	1.92GHz ~ 2.17GHz
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	RF Balun 1.92GHz ~ 2.17GHz 50 / 50 Ohm 0603 (1608 Metric)

Tags associés

TDK Corporation HHM17146A1	Distributeur HHM17146A1	Fournisseur HHM17146A1
Prix HHM17146A1	Photos de HHM17146A1	HHM17146A1 Image
Fiche technique PDF HHM17146A1	HHM17146A1 Télécharger la fiche technique	Fiche technique HHM17146A1
Stock HHM17146A1	Acheter HHM17146A1	Acheter TDK Corporation HHM17146A1
TDK Corporation HHM17146A1	Fournisseur TDK Corporation	Distributeur TDK Corporation
TDK Corporation HHM17146A1		

Produits connexes

 <p>HHM17168B1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 3.4GHZ-3.8GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM17153A2 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM1711E1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM17165A1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.4GHZ-2.8GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM17139B2 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.4GHZ-2.6GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM17152A1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/100 0603 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM17166A1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 1.9GHZ-2.3GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM17144A1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 791MHZ-960MHZ 50/100 0603 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM17125D1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1715E1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM17139B1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1711Q1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.3GHZ-3.8GHZ 50/100 0603 En stock: Out stock RFQ</p>