


N/A

CDCV857BIDGGRG4

Numéro d'article:	CDCV857BIDGGRG4
Fabricant / marque:	N/A
Description du produit	IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP
Feuilles de données:	
Statut RoHs	 Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Bateau de	Hong Kong
Manière d'expédition	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[DEMANDE DE DEVIS](#)

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.













Spécifications de CDCV857BIDGGRG4

NUMÉRO D'ARTICLE	CDCV857BIDGGRG4
FABRICANT	N/A
LA DESCRIPTION	IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
FICHE TECHNIQUE	
TENSION - ALIMENTATION	2.3 V ~ 2.7 V
TYPE	PLL Clock Driver
PACKAGE COMPOSANT FOURNISSEUR	48-TSSOP
SÉRIES	-
RAPPORT - ENTRÉE: SORTIE	1:10
EMBALLAGE	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / BOÎTE	48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
PLL	Yes with Bypass
SORTIE	Clock
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-40°C ~ 85°C
NOMBRE DE CIRCUITS	1
TYPE DE MONTAGE	Surface Mount
NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL)	2 (1 Year)
STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS	Lead free / RoHS Compliant
CONTRIBUTION	Clock
FRÉQUENCE - MAX	200MHz
DIVISEUR / MULTIPLICATEUR	No/No
DIFFÉRENTIEL - ENTRÉE: SORTIE	Yes/Yes
NUMÉRO DE PIÈCE DE BASE	CDCV857

Tags associés

CDCV857BIDGGRG4	Distributeur CDCV857BIDGGRG4	Fournisseur CDCV857BIDGGRG4
Prix CDCV857BIDGGRG4	Photos de CDCV857BIDGGRG4	CDCV857BIDGGRG4 Image
Fiche technique PDF CDCV857BIDGGRG4	CDCV857BIDGGRG4 Télécharger la fiche technique	Fiche technique CDCV857BIDGGRG4
Stock CDCV857BIDGGRG4	Acheter CDCV857BIDGGRG4	Acheter CDCV857BIDGGRG4
CDCV857BIDGGRG4	Fournisseur	Distributeur

Produits connexes

 <p>CDCVF111FNG4 Fabricants: N/A La description: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC En stock: 5389 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857DGGR Fabricants: N/A La description: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP En stock: 5363 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857BIDGG Fabricants: N/A La description: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP En stock: 10910 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BDGGR Fabricants: N/A La description: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP En stock: 21461 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857BGQLR Fabricants: N/A La description: IC 2.5V PLL CLOCK DRVR 56-BGA En stock: 4617 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCVF111FN Fabricants: N/A La description: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC En stock: 6603 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857DGGRG4 Fabricants: N/A La description: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP En stock: 5405 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BDGGRG4 Fabricants: N/A La description: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP En stock: 22822 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857BIDGGR Fabricants: N/A La description: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP En stock: 16291 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BIDGGG4 Fabricants: N/A La description: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP En stock: 8726 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857DGGG4 Fabricants: N/A La description: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP En stock: 4677 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857DGG Fabricants: N/A La description: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP En stock: 5034 pcs</p> <p>RFQ</p>