





MaxBotix Inc.


MB7360-101

| | |
|-------------------------|---|
| Numéro d'article: | MB7360-101 |
| Fabricant / marque: | MaxBotix Inc. |
| Description du produit: | ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR |
| Feuilles de données: |  MB7360-101.pdf |
| Statut RoHS |  Conforme à RoHS |
| Bateau de | Hong Kong |
| Manière d'expédition | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

[DEMANDE DE DEVIS](#)

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.













Spécifications de MB7360-101

| | |
|--|--|
| NUMÉRO D'ARTICLE | MB7360-101 |
| FABRICANT | MaxBotix Inc. |
| LA DESCRIPTION | ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR |
| ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS | Conforme à RoHS |
| FICHE TECHNIQUE |  MB7360-101.pdf |
| TENSION - NOMINALE | 2.8 V ~ 5.5 V |
| SÉRIES | HRXL-MaxSonar-WR |
| STATUT ROHS | RoHS Compliant |
| EMBALLAGE | Bulk |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | -40°C ~ 65°C (TA) |
| DÉLAI DE LIVRAISON STANDARD DU FABRICANT | 2 Weeks |
| LA FRÉQUENCE | 42kHz |
| DESCRIPTION DÉTAILLÉE | Ultrasonic Sensor 42kHz |
| ANGLE DE FAISCEAU | 11° |

Tags associés

| | | |
|--------------------------------|---|----------------------------------|
| MaxBotix Inc. MB7360-101 | Distributeur MB7360-101 | Fournisseur MB7360-101 |
| Prix MB7360-101 | Photos de MB7360-101 | MB7360-101 Image |
| Fiche technique PDF MB7360-101 | MB7360-101 Télécharger la fiche technique | Fiche technique MB7360-101 |
| Stock MB7360-101 | Acheter MB7360-101 | Acheter MaxBotix Inc. MB7360-101 |
| MaxBotix Inc. MB7360-101 | Fournisseur MaxBotix Inc. | Distributeur MaxBotix Inc. |
| MaxBotix Inc. MB7360-101 | | |

Produits connexes

| | |
|--|---|
|  <p>MB7360-130 Fabricants: MaxBotix Inc. La description: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>MB7360-131 Fabricants: MaxBotix Inc. La description: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>MB7360-110 Fabricants: MaxBotix Inc. La description: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>MB7360-121 Fabricants: MaxBotix Inc. La description: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>MB7354-820 Fabricants: MaxBotix Inc. La description: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>MB7360-120 Fabricants: MaxBotix Inc. La description: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>MB7354-831 Fabricants: MaxBotix Inc. La description: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>MB7360-100 Fabricants: MaxBotix Inc. La description: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR En stock: 53 pcs</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>MB7354-821 Fabricants: MaxBotix Inc. La description: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>MB7354-811 Fabricants: MaxBotix Inc. La description: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p> |
|  <p>MB7354-830 Fabricants: MaxBotix Inc. La description: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p> |  <p>MB7360-111 Fabricants: MaxBotix Inc. La description: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p> |

