





MaxBotix Inc.


MB7354-121

Numéro d'article:	MB7354-121
Fabricant / marque:	MaxBotix Inc.
Description du produit:	ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR
Feuilles de données:	 MB7354-121.pdf
Statut RoHS	 Conforme à RoHS
Bateau de	Hong Kong
Manière d'expédition	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[DEMANDE DE DEVIS](#)

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.













Spécifications de MB7354-121

NUMÉRO D'ARTICLE	MB7354-121
FABRICANT	MaxBotix Inc.
LA DESCRIPTION	ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	Conforme à RoHS
FICHE TECHNIQUE	 MB7354-121.pdf
TENSION - NOMINALE	2.5 V ~ 5.5 V
SÉRIES	HRXL-MaxSonar-WRS
STATUT ROHS	RoHS Compliant
EMBALLAGE	Bulk
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-40°C ~ 65°C (TA)
DÉLAI DE LIVRAISON STANDARD DU FABRICANT	2 Weeks
LA FRÉQUENCE	42kHz
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	Ultrasonic Sensor 42kHz
ANGLE DE FAISCEAU	23°

Tags associés

MaxBotix Inc. MB7354-121	Distributeur MB7354-121	Fournisseur MB7354-121
Prix MB7354-121	Photos de MB7354-121	MB7354-121 Image
Fiche technique PDF MB7354-121	MB7354-121 Télécharger la fiche technique	Fiche technique MB7354-121
Stock MB7354-121	Acheter MB7354-121	Acheter MaxBotix Inc. MB7354-121
MaxBotix Inc. MB7354-121	Fournisseur MaxBotix Inc.	Distributeur MaxBotix Inc.
MaxBotix Inc. MB7354-121		

Produits connexes

 <p>MB7354-111 Fabricants: MaxBotix Inc. La description: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7354-800 Fabricants: MaxBotix Inc. La description: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7344-831 Fabricants: MaxBotix Inc. La description: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7354-120 Fabricants: MaxBotix Inc. La description: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7354-801 Fabricants: MaxBotix Inc. La description: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7354-100 Fabricants: MaxBotix Inc. La description: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR En stock: 8 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7354-130 Fabricants: MaxBotix Inc. La description: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7354-101 Fabricants: MaxBotix Inc. La description: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7354-811 Fabricants: MaxBotix Inc. La description: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7354-131 Fabricants: MaxBotix Inc. La description: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MB7354-810 Fabricants: MaxBotix Inc. La description: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MB7354-110 Fabricants: MaxBotix Inc. La description: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>