



TDK Corporation

HHM1749S1

Numéro d'article:	HHM1749S1
Fabricant / marque:	TDK Corporation
Description du produit	BALUN 1.71-1.99GHZ 50/100 0603
Feuilles de données:	HHM1749S1.pdf
Statut RoHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Bateau de	Hong Kong
Manière d'expédition	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[DEMANDE DE DEVIS](#)

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.

Spécifications de HHM1749S1

NUMÉRO D'ARTICLE	HHM1749S1
FABRICANT	TDK Corporation
LA DESCRIPTION	BALUN 1.71-1.99GHZ 50/100 0603
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
FICHE TECHNIQUE	HHM1749S1.pdf
SÉRIES	-
PERTE DE RETOUR (MIN)	-10dB
DIFFÉRENCE DE PHASE	180° ±10°
EMBALLAGE	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / BOÎTE	0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
AUTRES NOMS	445-172638-2
TYPE DE MONTAGE	Surface Mount
NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL)	1 (Unlimited)
DÉLAI DE LIVRAISON STANDARD DU FABRICANT	12 Weeks
STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PERTE D'INSERTION (MAX)	1.1dB
IMPÉDANCE - ASYMÉTRIQUE / BALANCED	50 / 100 Ohm
GAMME DE FRÉQUENCES	1.71GHz ~ 1.99GHz
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	RF Balun 1.71GHz ~ 1.99GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad

Tags associés

TDK Corporation HHM1749S1	Distributeur HHM1749S1	Fournisseur HHM1749S1
Prix HHM1749S1	Photos de HHM1749S1	HHM1749S1 Image
Fiche technique PDF HHM1749S1	HHM1749S1 Télécharger la fiche technique	Fiche technique HHM1749S1
Stock HHM1749S1	Acheter HHM1749S1	Acheter TDK Corporation HHM1749S1
TDK Corporation HHM1749S1	Fournisseur TDK Corporation	Distributeur TDK Corporation
TDK Corporation HHM1749S1		

Produits connexes

<p>HHM1726P1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603 En stock: Out stock RFQ</p>	<p>HHM1726N1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 824MHZ-915MHZ 50/100 0603 En stock: Out stock RFQ</p>
<p>HHM1733B1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p>	<p>HHM1731F1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 1.71-1.88GHZ 50/200 0603 En stock: Out stock RFQ</p>
<p>HHM1775D1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805 En stock: Out stock RFQ</p>	<p>HHM1776B3 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p>
<p>HHM1727D1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p>	<p>HHM1763B2 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/150 0603 En stock: Out stock RFQ</p>
<p>HHM1752A2 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/200 0603 En stock: Out stock RFQ</p>	<p>HHM1732B1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603 En stock: Out stock RFQ</p>
<p>HHM1776B2 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p>	<p>HHM1779B1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.11-2.17GHZ 50/100 0603 En stock: Out stock RFQ</p>