





TDK Corporation


HHM1711D1

Numéro d'article:	HHM1711D1
Fabricant / marque:	TDK Corporation
Description du produit:	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603
Feuilles de données:	 HHM1711D1.pdf
Statut RoHS	 Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Bateau de	Hong Kong
Manière d'expédition	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[DEMANDE DE DEVIS](#)

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.













Spécifications de HHM1711D1

NUMÉRO D'ARTICLE	HHM1711D1
FABRICANT	TDK Corporation
LA DESCRIPTION	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
FICHE TECHNIQUE	 HHM1711D1.pdf
SÉRIES	HHM
PERTE DE RETOUR (MIN)	10dB
DIFFÉRENCE DE PHASE	180° ±10°
EMBALLAGE	Cut Tape (CT)
PACKAGE / BOÎTE	0603 (1608 Metric)
AUTRES NOMS	445-1232-1
TYPE DE MONTAGE	Surface Mount
NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL)	1 (Unlimited)
DÉLAI DE LIVRAISON STANDARD DU FABRICANT	12 Weeks
STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PERTE D'INSERTION (MAX)	1.2dB
IMPÉDANCE - ASYMÉTRIQUE / BALANCED	50 / 100 Ohm
GAMME DE FRÉQUENCES	2.4GHz ~ 2.5GHz
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	RF Balun 2.4GHz ~ 2.5GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric)

Tags associés

TDK Corporation HHM1711D1	Distributeur HHM1711D1	Fournisseur HHM1711D1
Prix HHM1711D1	Photos de HHM1711D1	HHM1711D1 Image
Fiche technique PDF HHM1711D1	HHM1711D1 Télécharger la fiche technique	Fiche technique HHM1711D1
Stock HHM1711D1	Acheter HHM1711D1	Acheter TDK Corporation HHM1711D1
TDK Corporation HHM1711D1	Fournisseur TDK Corporation	Distributeur TDK Corporation
TDK Corporation HHM1711D1		

Produits connexes

 <p>HHM1603A1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 4SMD En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM17125D1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM1589E1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 350MHZ-470MHZ 50/200 0805 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM17144A1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 791MHZ-960MHZ 50/100 0603 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM1595A1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 3GHZ-8GHZ 50/100 0805 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1596A1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM1710D1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1711Q1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.3GHZ-3.8GHZ 50/100 0603 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM17139B1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1711E1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM17139B2 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.4GHZ-2.6GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1591D1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 350MHZ-470MHZ 50/100 0805 En stock: Out stock RFQ</p>