





Anaren


BD2425N5050AHF

Numéro d'article:	BD2425N5050AHF
Fabricant / marque:	Anaren
Description du produit	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0404
Feuilles de données:	 BD2425N5050AHF.pdf
Statut RoHS	 Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Bateau de	Hong Kong
Manière d'expédition	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[DEMANDE DE DEVIS](#)

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.













Spécifications de BD2425N5050AHF

NUMÉRO D'ARTICLE	BD2425N5050AHF
FABRICANT	Anaren
LA DESCRIPTION	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0404
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
FICHE TECHNIQUE	 BD2425N5050AHF.pdf
SÉRIES	Xinger®
PERTE DE RETOUR (MIN)	15dB
DIFFÉRENCE DE PHASE	3°
EMBALLAGE	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / BOÎTE	0404 (1010 Metric)
AUTRES NOMS	1173-1064-2
TYPE DE MONTAGE	Surface Mount
NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL)	1 (Unlimited)
DÉLAI DE LIVRAISON STANDARD DU FABRICANT	12 Weeks
STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PERTE D'INSERTION (MAX)	0.9dB
IMPÉDANCE - ASYMÉTRIQUE / BALANCED	50 / 50 Ohm
GAMME DE FRÉQUENCES	2.4GHz ~ 2.5GHz
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	RF Balun 2.4GHz ~ 2.5GHz 50 / 50 Ohm 0404 (1010 Metric)

Tags associés

Anaren BD2425N5050AHF	Distributeur BD2425N5050AHF	Fournisseur BD2425N5050AHF
Prix BD2425N5050AHF	Photos de BD2425N5050AHF	BD2425N5050AHF Image
Fiche technique PDF BD2425N5050AHF	BD2425N5050AHF Télécharger la fiche technique	Fiche technique BD2425N5050AHF
Stock BD2425N5050AHF	Acheter BD2425N5050AHF	Acheter Anaren BD2425N5050AHF
Anaren BD2425N5050AHF	Fournisseur Anaren	Distributeur Anaren
Anaren BD2425N5050AHF		

Produits connexes

 <p>BD2425J50100AHF Fabricants: Anaren La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>BD2425J5050AHF Fabricants: Anaren La description: BALUN 6SMD NO LEAD En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>BD2425NNRF Fabricants: Anaren La description: BALUN 2.4GHZ-2.525GHZ 0404 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>BD2425J50200AHF Fabricants: Anaren La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>BD2425N50ATI Fabricants: Anaren La description: BALUN 2.3GHZ-2.6GHZ 0404 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>BD2425NCSR Fabricants: Anaren La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0404 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>BD2425N50AIR Fabricants: Anaren La description: BALUN 4SMD NO LEAD En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>BD2425P50100AHF Fabricants: Anaren La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0404 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>BD2425N100ATI Fabricants: Anaren La description: BALUN 2.3GHZ-2.6GHZ 0404 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>BD2425N50100AHF Fabricants: Anaren La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0404 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>BD2425N50200AHF Fabricants: Anaren La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0404 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>BD2425N5075AHF Fabricants: Anaren La description: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0404 En stock: Out stock RFQ</p>