





TDK Corporation


HHM1525

Numéro d'article:	HHM1525
Fabricant / marque:	TDK Corporation
Description du produit	BALUN 1.71GHZ-1.99GHZ 50/50 0805
Feuilles de données:	 HHM1525.pdf
Statut RoHS	 Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Bateau de	Hong Kong
Manière d'expédition	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[DEMANDE DE DEVIS](#)

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.













Spécifications de HHM1525

NUMÉRO D'ARTICLE	HHM1525
FABRICANT	TDK Corporation
LA DESCRIPTION	BALUN 1.71GHZ-1.99GHZ 50/50 0805
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
FICHE TECHNIQUE	 HHM1525.pdf
SÉRIES	HHM
PERTE DE RETOUR (MIN)	10dB
DIFFÉRENCE DE PHASE	180° ±10°
EMBALLAGE	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / BOÎTE	0805 (2012 Metric)
AUTRES NOMS	445-3991-2
TYPE DE MONTAGE	Surface Mount
NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL)	1 (Unlimited)
DÉLAI DE LIVRAISON STANDARD DU FABRICANT	12 Weeks
STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PERTE D'INSERTION (MAX)	1.0dB
IMPÉDANCE - ASYMÉTRIQUE / BALANCED	50 / 50 Ohm
GAMME DE FRÉQUENCES	1.71GHz ~ 1.99GHz
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	RF Balun 1.71GHz ~ 1.99GHz 50 / 50 Ohm 0805 (2012 Metric)

Tags associés

TDK Corporation HHM1525	Distributeur HHM1525	Fournisseur HHM1525
Prix HHM1525	Photos de HHM1525	HHM1525 Image
Fiche technique PDF HHM1525	HHM1525 Télécharger la fiche technique	Fiche technique HHM1525
Stock HHM1525	Acheter HHM1525	Acheter TDK Corporation HHM1525
TDK Corporation HHM1525	Fournisseur TDK Corporation	Distributeur TDK Corporation
TDK Corporation HHM1525		

Produits connexes

 <p>HHM1526 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 1.71-1.99GHZ 50/100 0805 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1522A7 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/50 0805 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM1524B4 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/150 0805 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1564A4 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/200 0805 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM1524B1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/150 0805 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1541E1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/75 0805 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM1523B3 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/100 0805 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1562B Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM1522B1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/50 0805 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1534 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN DUAL 50/200 0805 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM1548E1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 3.2GHZ-3.9GHZ 50/200 0805 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1523C1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0805 En stock: Out stock RFQ</p>