



**BOURNS®**

Bourns, Inc.


**BRN6036-0019S**

Numéro d'article:	BRN6036-0019S
Fabricant / marque:	Bourns, Inc.
Description du produit	BALUN 55MHZ-1.7GHZ 6SMD GW
Feuilles de données:	 BRN6036-0019S.pdf
Statut RoHS	 Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Bateau de	Hong Kong
Manière d'expédition	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[DEMANDE DE DEVIS](#)

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.













## Spécifications de BRN6036-0019S

NUMÉRO D'ARTICLE	BRN6036-0019S
FABRICANT	Bourns, Inc.
LA DESCRIPTION	BALUN 55MHZ-1.7GHZ 6SMD GW
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
FICHE TECHNIQUE	 BRN6036-0019S.pdf
SÉRIES	-
PERTE DE RETOUR (MIN)	-
DIFFÉRENCE DE PHASE	-
EMBALLAGE	Bulk
PACKAGE / BOÎTE	6-SMD (5 Leads), Gull Wing
TYPE DE MONTAGE	Surface Mount
NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL)	1 (Unlimited)
STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PERTE D'INSERTION (MAX)	3.0dB
IMPÉDANCE - ASYMÉTRIQUE / BALANCED	-
GAMME DE FRÉQUENCES	55MHz ~ 1.7GHz
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	RF Balun 55MHz ~ 1.7GHz 6-SMD (5 Leads), Gull Wing

## Tags associés

Bourns, Inc. BRN6036-0019S	Distributeur BRN6036-0019S	Fournisseur BRN6036-0019S
Prix BRN6036-0019S	Photos de BRN6036-0019S	BRN6036-0019S Image
Fiche technique PDF BRN6036-0019S	BRN6036-0019S Télécharger la fiche technique	Fiche technique BRN6036-0019S
Stock BRN6036-0019S	Acheter BRN6036-0019S	Acheter Bourns, Inc. BRN6036-0019S
Bourns, Inc. BRN6036-0019S	Fournisseur Bourns, Inc.	Distributeur Bourns, Inc.
Bourns, Inc. BRN6036-0019S	Bourns Inc. BRN6036-0019S	J.W. Miller / Bourns BRN6036-0019S

## Produits connexes

 <p><b>BRN6036-0017S</b> Fabricants: Bourns, Inc. La description: BALUN 600KHZ-1.3GHZ 6SMD GW En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>BRN6036-0020S</b> Fabricants: Bourns, Inc. La description: BALUN 30MHZ-1.4GHZ 6SMD GW En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>BRN6044-0003S</b> Fabricants: Bourns, Inc. La description: BALUN 8MHZ-800MHZ 6SMD GULL WING En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>BRN6044-0005S</b> Fabricants: Bourns, Inc. La description: BALUN 5MHZ-500MHZ 6SMD GULL WING En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>BRN6044-0002S</b> Fabricants: Bourns, Inc. La description: BALUN 10MHZ-1GHZ 6SMD GULL WING En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>BRN6036-0015S</b> Fabricants: Bourns, Inc. La description: BALUN 1.2MHZ-1.7GHZ 6SMD GW En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>BRN6036-0018S</b> Fabricants: Bourns, Inc. La description: BALUN 160MHZ-2.2GHZ 6SMD GW En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>BRN6036-0016S</b> Fabricants: Bourns, Inc. La description: BALUN 800KHZ-1.4GHZ 6SMD GW En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>BRN6044-0004S</b> Fabricants: Bourns, Inc. La description: BALUN 6MHZ-600MHZ 6SMD GULL WING En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>BRN6036-0013S</b> Fabricants: Bourns, Inc. La description: BALUN 5.5MHZ-850MHZ 6SMD GW En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>BRN6044-0001S</b> Fabricants: Bourns, Inc. La description: BALUN 50MHZ-400MHZ 6SMD GW En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>BRN6036-0014S</b> Fabricants: Bourns, Inc. La description: BALUN 2.5MHZ-2GHZ 6SMD GULL WING En stock: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>