





TDK Corporation


HHM17168B1

Numéro d'article:	HHM17168B1
Fabricant / marque:	TDK Corporation
Description du produit:	BALUN 3.4GHZ-3.8GHZ 50/50 0603
Feuilles de données:	 HHM17168B1.pdf
Statut RoHS	 Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Bateau de	Hong Kong
Manière d'expédition	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[DEMANDE DE DEVIS](#)

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.













Spécifications de HHM17168B1

NUMÉRO D'ARTICLE	HHM17168B1
FABRICANT	TDK Corporation
LA DESCRIPTION	BALUN 3.4GHZ-3.8GHZ 50/50 0603
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
FICHE TECHNIQUE	 HHM17168B1.pdf
SÉRIES	-
PERTE DE RETOUR (MIN)	-18.6dB
DIFFÉRENCE DE PHASE	182°
EMBALLAGE	Tape & Reel (TR)
PACKAGE / BOÎTE	0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
AUTRES NOMS	445-173037-2
TYPE DE MONTAGE	Surface Mount
NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL)	1 (Unlimited)
DÉLAI DE LIVRAISON STANDARD DU FABRICANT	12 Weeks
STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PERTE D'INSERTION (MAX)	0.8dB
IMPÉDANCE - ASYMÉTRIQUE / BALANCED	50 / 50 Ohm
GAMME DE FRÉQUENCES	3.4GHz ~ 3.8GHz
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	RF Balun 3.4GHz ~ 3.8GHz 50 / 50 Ohm 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad

Tags associés

TDK Corporation HHM17168B1	Distributeur HHM17168B1	Fournisseur HHM17168B1
Prix HHM17168B1	Photos de HHM17168B1	HHM17168B1 Image
Fiche technique PDF HHM17168B1	HHM17168B1 Télécharger la fiche technique	Fiche technique HHM17168B1
Stock HHM17168B1	Acheter HHM17168B1	Acheter TDK Corporation HHM17168B1
TDK Corporation HHM17168B1	Fournisseur TDK Corporation	Distributeur TDK Corporation
TDK Corporation HHM17168B1		

Produits connexes

 <p>HHM17146A1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 1.92GHZ-2.17GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1733B1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM17165A1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 2.4GHZ-2.8GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1731F1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 1.71-1.88GHZ 50/200 0603 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM1727D1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1732B1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM1726N1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 824MHZ-915MHZ 50/100 0603 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM1726P1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM1715E1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM17166A1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 1.9GHZ-2.3GHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>HHM17153A2 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/50 0603 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>HHM17152A1 Fabricants: TDK Corporation La description: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/100 0603 En stock: Out stock RFQ</p>