



SICK



DGS35-2LK02048

Numéro d'article:	DGS35-2LK02048
Fabricant / marque:	SICK
Description du produit:	ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR
Feuilles de données:	
Bateau de	Hong Kong
Manière d'expédition	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[DEMANDE DE DEVIS](#)

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.













Spécifications de DGS35-2LK02048

NUMÉRO D'ARTICLE	DGS35-2LK02048
FABRICANT	SICK
LA DESCRIPTION	ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	
FICHE TECHNIQUE	
TENSION - ALIMENTATION	8 V ~ 24 V
STYLE DE RACCORDEMENT	Cable
SÉRIES	-
VIE ROTATIONAL (CYCLES MIN)	-
IMPULSIONS PAR TOUR	2048
LE TYPE DE SORTIE	-
AUTRES NOMS	1065581
ORIENTATION	User Selectable
TYPE DE MONTAGE	Chassis Mount
DÉLAI DE LIVRAISON STANDARD DU FABRICANT	3 Weeks
TYPE DE CODEUR	Incremental
DETENT	No
COMMUTATEUR INTÉGRÉ	No
TYPE D'ACTIONNEUR	Hole for Shaft

Tags associés

SICK DGS35-2LK02048	Distributeur DGS35-2LK02048	Fournisseur DGS35-2LK02048
Prix DGS35-2LK02048	Photos de DGS35-2LK02048	DGS35-2LK02048 Image
Fiche technique PDF DGS35-2LK02048	DGS35-2LK02048 Télécharger la fiche technique	Fiche technique DGS35-2LK02048
Stock DGS35-2LK02048	Acheter DGS35-2LK02048	Acheter SICK DGS35-2LK02048
SICK DGS35-2LK02048	Fournisseur SICK	Distributeur SICK
SICK DGS35-2LK02048		

Produits connexes

 <p>DGS35-2KK02048 Fabricants: SICK La description: ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>DGS35-2HN01024 Fabricants: SICK La description: ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>DGS35-3HK02500 Fabricants: SICK La description: ROTARY ENCODR INCREMENT 2500PPR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>DGS35-3H204096 Fabricants: SICK La description: ROTARY ENCODR INCREMENT 4096PPR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>DGS35-2KL01024 Fabricants: SICK La description: ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>DGS35-2KK16384 Fabricants: SICK La description: ROTARY ENCODR INCREMENT 16384PPR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>DGS35-2KN01024 Fabricants: SICK La description: ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>DGS35-3HK04096 Fabricants: SICK La description: ROTARY ENCODR INCREMENT 4096PPR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>DGS35-2L404096 Fabricants: SICK La description: ROTARY ENCODR INCREMENT 4096PPR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>DGS35-3HK02048 Fabricants: SICK La description: ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>DGS35-3HL02048 Fabricants: SICK La description: ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>DGS35-2LK16384 Fabricants: SICK La description: ROTARY ENCODR INCREMENT 16384PPR En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>