


N/A

**SN65LVDS389DBTG4**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Numéro d'article:      | SN65LVDS389DBTG4  |
| Fabricant / marque:    | N/A   |
| Description du produit | IC DIFF LINE DRIVER H-S 38-TSSOP  |
| Feuilles de données:   |   |
| Statut RoHS            |  Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Bateau de              | Hong Kong   |
| Manière d'expédition   | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS   |

[DEMANDE DE DEVIS](#)

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.













**Spécifications de SN65LVDS389DBTG4**

|  |   |
|--|---|
| NUMÉRO D'ARTICLE                         | SN65LVDS389DBTG4                          |
| FABRICANT                                | N/A                                       |
| LA DESCRIPTION                           | IC DIFF LINE DRIVER H-S 38-TSSOP          |
| ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS              | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| FICHE TECHNIQUE                          |   |
| TENSION - ALIMENTATION                   | 3 V ~ 3.6 V                               |
| TYPE                                     | Driver                                    |
| PACKAGE COMPOSANT FOURNISSEUR            | 38-TSSOP                                  |
| SÉRIES                                   | 65LVDS                                    |
| PROTOCOLE                                | LVDS                                      |
| EMBALLAGE                                | Tube                                      |
| PACKAGE / BOÎTE                          | 38-TFSOP (0.173", 4.40mm Width)           |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT            | -40°C ~ 85°C                              |
| NOMBRE DE PILOTES / RÉCEPTEURS           | 8/0                                       |
| TYPE DE MONTAGE                          | Surface Mount                             |
| NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL) | 2 (1 Year)                                |
| DÉLAI DE LIVRAISON STANDARD DU FABRICANT | 8 Weeks                                   |
| STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS          | Lead free / RoHS Compliant                |
| DUPLEX                                   | -   |
| DESCRIPTION DÉTAILLÉE                    | 8/0 Driver LVDS 38-TSSOP                  |
| DÉBIT DE DONNÉES                         | 630Mbps                                   |
| NUMÉRO DE PIÈCE DE BASE                  | SN65LVDS389                               |

**Tags associés**

|                                      |   |                                  |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| SN65LVDS389DBTG4                     | Distributeur SN65LVDS389DBTG4                   | Fournisseur SN65LVDS389DBTG4     |
| Prix SN65LVDS389DBTG4                | Photos de SN65LVDS389DBTG4                      | SN65LVDS389DBTG4 Image           |
| Fiche technique PDF SN65LVDS389DBTG4 | SN65LVDS389DBTG4 Télécharger la fiche technique | Fiche technique SN65LVDS389DBTG4 |
| Stock SN65LVDS389DBTG4               | Acheter SN65LVDS389DBTG4                        | Acheter SN65LVDS389DBTG4         |
| SN65LVDS389DBTG4                     | Fournisseur                                     | Distributeur                     |

**Produits connexes**

|  |   |
|--|---|
|  <p><b>SN65LVDS390D</b><br/>Fabricants: N/A<br/>La description: IC DIFF LINE RECEIVER 16-SOIC<br/>En stock: 58656 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>         |  <p><b>SN65LVDS387DGGRG4</b><br/>Fabricants: N/A<br/>La description: IC DIFF LINE DRIVER H-S 64-TSSOP<br/>En stock: 15313 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |
|  <p><b>SN65LVDS388ADBTR</b><br/>Fabricants: N/A<br/>La description: IC DIFF LINE RECEIVER HS 38TSSOP<br/>En stock: 34320 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>  |  <p><b>SN65LVDS390DR</b><br/>Fabricants: N/A<br/>La description: IC DIFF LINE RECEIVER HS 16-SOIC<br/>En stock: 56689 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>     |
|  <p><b>SN65LVDS389DBTR</b><br/>Fabricants: N/A<br/>La description: IC DIFF LINE DRIVER H-S 38-TSSOP<br/>En stock: 39297 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>   |  <p><b>SN65LVDS387EVM</b><br/>Fabricants: N/A<br/>La description: EVALUATION MOD FOR SN65LVDS387<br/>En stock: 1923 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>       |
|  <p><b>SN65LVDS388ADBTG4</b><br/>Fabricants: N/A<br/>La description: IC DIFF LINE RECEIVER HS 38TSSOP<br/>En stock: 23149 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |  <p><b>SN65LVDS390PW</b><br/>Fabricants: N/A<br/>La description: IC DIFF LINE RECEIVER 16-TSSOP<br/>En stock: 53371 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>       |
|  <p><b>SN65LVDS390DRG4</b><br/>Fabricants: N/A<br/>La description: IC DIFF LINE RECEIVER HS 16-SOIC<br/>En stock: 67401 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>   |  <p><b>SN65LVDS388ADBT</b><br/>Fabricants: N/A<br/>La description: IC OCTAL LVDS RECEIVER 38-TSSOP<br/>En stock: 31451 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>    |
|  <p><b>SN65LVDS389DBT</b><br/>Fabricants: N/A<br/>La description: IC DRIVER LVDS 8CHAN 38TFSOP<br/>En stock: 29722 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>        |  <p><b>SN65LVDS390DG4</b><br/>Fabricants: N/A<br/>La description: IC DIFF LINE RECEIVER HS 16-SOIC<br/>En stock: 39992 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>    |