




TDK Corporation

DPX165850DT-8033B1

Numéro d'article:	DPX165850DT-8033B1
Fabricant / marque:	TDK Corporation
Description du produit	RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD
Feuilles de données:	PDF DPX165850DT-8033B1.pdf
Statut RoHS	 Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Bateau de	Hong Kong
Manière d'expédition	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[DEMANDE DE DEVIS](#)

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.













Spécifications de DPX165850DT-8033B1

NUMÉRO D'ARTICLE	DPX165850DT-8033B1
FABRICANT	TDK Corporation
LA DESCRIPTION	RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
FICHE TECHNIQUE	PDF DPX165850DT-8033B1.pdf
SÉRIES	-
EMBALLAGE	Cut Tape (CT)
PACKAGE / BOÎTE	0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
AUTRES NOMS	445-173087-1
TYPE DE MONTAGE	Surface Mount
NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL)	1 (Unlimited)
DÉLAI DE LIVRAISON STANDARD DU FABRICANT	14 Weeks
STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	RF Diplexor 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad

Tags associés

TDK Corporation DPX165850DT-8033B1	Distributeur DPX165850DT-8033B1	Fournisseur DPX165850DT-8033B1
Prix DPX165850DT-8033B1	Photos de DPX165850DT-8033B1	DPX165850DT-8033B1 Image
Fiche technique PDF DPX165850DT-8033B1	DPX165850DT-8033B1 Télécharger la fiche technique	Fiche technique DPX165850DT-8033B1
Stock DPX165850DT-8033B1	Acheter DPX165850DT-8033B1	Acheter TDK Corporation DPX165850DT-8033B1
TDK Corporation DPX165850DT-8033B1	Fournisseur TDK Corporation	Distributeur TDK Corporation
TDK Corporation DPX165850DT-8033B1		

Produits connexes

 <p>DPX162690DT-8022B2 Fabricants: TDK Corporation La description: RF DIPLEXER 832MHZ/2.2GHZ 0603 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>DPX162170DT-8122B1 Fabricants: TDK Corporation La description: RF DIPLEXER 892MHZ/1.94GHZ 0603 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>DPX165850DT-8117A1 Fabricants: TDK Corporation La description: RF DIPLEXER 892MHZ/1.94GHZ 0603 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>DPX165900DT-8025A1 Fabricants: TDK Corporation La description: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0805 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>DPX162500DT-8014A1 Fabricants: TDK Corporation La description: RF DIPLEXER 1.575/2.45GHZ 0603 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>DPX165850DT-8017A1 Fabricants: TDK Corporation La description: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.51GHZ 0603 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>DPX165850DT-8032A1 Fabricants: TDK Corporation La description: RF DIPLEXER 0603 4 PC PAD En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>DPX165900DT-8125A1 Fabricants: TDK Corporation La description: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0603 En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>DPX165950DT-8018A1 Fabricants: TDK Corporation La description: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>DPX162500DT-8128A1 Fabricants: TDK Corporation La description: RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD En stock: Out stock RFQ</p>
 <p>DPX165850DT-8040A3 Fabricants: TDK Corporation La description: RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD En stock: Out stock RFQ</p>	 <p>DPX165850DT-8132A1 Fabricants: TDK Corporation La description: RF DIPLEXER 0603 4 PC PAD En stock: Out stock RFQ</p>