




Maxim Integrated

MAX709LESA+

Numéro d'article:	MAX709LESA+
Fabricant / marque:	Maxim Integrated
Description du produit	IC SUPPLY MON W/RESET 8SOIC
Feuilles de données:	1.MAX709LESA+.pdf 2.MAX709LESA+.pdf
Statut RoHs	 Sans plomb / conforme à la directive RoHS
Bateau de	Hong Kong
Manière d'expédition	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[DEMANDE DE DEVIS](#)

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.


Spécifications de MAX709LESA+

NUMÉRO D'ARTICLE	MAX709LESA+
FABRICANT	Maxim Integrated
LA DESCRIPTION	IC SUPPLY MON W/RESET 8SOIC
ÉTAT SANS PLOMB / ÉTAT ROHS	Sans plomb / conforme à la directive RoHS
FICHE TECHNIQUE	1.MAX709LESA+.pdf 2.MAX709LESA+.pdf
TENSION - SEUIL	4.65V
TYPE	Simple Reset/Power-On Reset
PACKAGE COMPOSANT FOURNISSEUR	8-SOIC
SÉRIES	-
RÉINITIALISER TIMEOUT	140 ms Minimum
RÉINITIALISER	Active Low
EMBALLAGE	Tube
PACKAGE / BOÎTE	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
SORTIE	Push-Pull, Totem Pole
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-40°C ~ 85°C (TA)
NOMBRE DE TENSIONS SURVEILLÉES	1
TYPE DE MONTAGE	Surface Mount
NIVEAU DE SENSIBILITÉ À L'HUMIDITÉ (MSL)	1 (Unlimited)
DÉLAI DE LIVRAISON STANDARD DU FABRICANT	6 Weeks
STATUT SANS PLOMB / STATUT ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	Supervisor Push-Pull, Totem Pole 1 Channel 8-SOIC
NUMÉRO DE PIÈCE DE BASE	MAX709

Tags associés

Maxim Integrated MAX709LESA+	Distributeur MAX709LESA+	Fournisseur MAX709LESA+
Prix MAX709LESA+	Photos de MAX709LESA+	MAX709LESA+ Image
Fiche technique PDF MAX709LESA+	MAX709LESA+ Télécharger la fiche technique	Fiche technique MAX709LESA+
Stock MAX709LESA+	Acheter MAX709LESA+	Acheter Maxim Integrated MAX709LESA+
Maxim Integrated MAX709LESA+	Fournisseur Maxim Integrated	Distributeur Maxim Integrated
Maxim Integrated MAX709LESA+		

Produits connexes

 <p>MAX709LCSA+ Fabricants: Maxim Integrated La description: IC SUPPLY MON W/RESET 8SOIC En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MAX709LESA+ Fabricants: Maxim Integrated La description: IC SUPPLY MON W/RESET 8SOIC En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MAX709LEPA+ Fabricants: Maxim Integrated La description: IC SUPPLY MON W/RESET 8DIP En stock: 63 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>MAX709MCPA+ Fabricants: Maxim Integrated La description: IC PS MONITOR W/4.40V RESET 8DIP En stock: 60 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>MAX709LCSA Fabricants: Maxim Integrated La description: IC PS MONITR W/4.65V RESET 8SOIC En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MAX709MCSA+ Fabricants: Maxim Integrated La description: IC SUPPLY MON W/RESET 8SOIC En stock: 56 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>MAX709LCSA+ Fabricants: Maxim Integrated La description: IC PS MONITR W/4.65V RESET 8SOIC En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MAX709MCPA Fabricants: Maxim Integrated La description: IC PS MONITOR W/4.40V RESET 8DIP En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>MAX709MEPA+ Fabricants: Maxim Integrated La description: IC SUPPLY MON W/RESET 8DIP En stock: 17 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>MAX709LCUA+ Fabricants: Maxim Integrated La description: IC SUPPLY MON W/RESET 8UMAX En stock: 217 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>MAX709LCUA+T Fabricants: Maxim Integrated La description: IC SUPPLY MON W/RESET 8UMAX En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>MAX709MCSA+T Fabricants: Maxim Integrated La description: IC SUPPLY MON W/RESET 8SOIC En stock: Out stock</p> <p>RFQ</p>